

# DANIEL

## RUBINETTERIE

---

MILANO

**SOFFIONE DOCCIA ULTRAPIATTO CON BRACCIO DESIGN A PARETE  
40 CM, IN ACCIAIO INOX LUCIDATO A SPECCHIO/SPAZZOLATO.**

***ULTRA SLIM WALL SHOWERHEAD WITH 40 CM DESIGN SHOWER  
ARM, MIRROR POLISHED/BRUSHED STAINLESS STEEL.***

art. **A578PECM10-15-20 / SSA578PECM10-15-20**


IT | Istruzioni di montaggio  
EN | *Assembly Instructions*

**Daniel RubINETTERIE S.p.A.**

20062 Via Leonardo da Vinci, 53 - Cassano d'Adda (MI) Italy

Tel. +39 0363 62 651 - e-mail: [info@daniel.it](mailto:info@daniel.it)

[www.daniel.it](http://www.daniel.it)





MIN 1 Bar  
MAX 5 Bar  
BEST 3 Bar



MAX 70°C  
BEST 38/40°C



10'



1x



1x



1x



1x




IT - L'apparechio deve essere installato da personale abilitato ai sensi e per l'effetto delle leggi in vigore.



EN - According to the law, all installation and maintenance operations require a qualified person.

DE - Das Gerät muss von qualifiziertem Personal gemäß den geltenden Gesetzen installiert werden.

FR - L'appareil doit être installé par du personnel qualifié conformément et pour l'effet des lois en vigueur.



IT - Rimuovere il calcare.  
EN - Remove the limescale.  
DE - Entfernen Sie den Kalk.  
FR - Enlever le calcaire.



**DO NOT USED DETERGENT**CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH

HCL

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

CL

H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>

OR OTHER CORROSIVE

**IT - LA GARANZIA DEL PRODOTTO NON COPRE**

L'utilizzo improprio.

L'errata predisposizione dell'impianto idraulico.

Danni causati da depositi di calcare o altre impurità.

Detergenti non adatti.

**EN - NOT COVERED BY PRODUCT CARE**

Not correct use.

Incorrect setup of the hydraulic system.

Water impurities or limeston.

Not suitable detergents.

**DE - DIE PRODUKTGARANTIE DECKT NICHT AB**

Fehlerhafte Verwendung.

Die falsche Anordnung des Hydrauliksystems.

Schäden durch Kalkablagerungen oder andere

Verunreinigungen.

Ungeeignete Reiniger.

**FR - LA GARANTIE DU PRODUIT NE COUVRE PAS**

Utilisation incorrecte.

La mauvaise disposition du système hydraulique.

Dommages causés par des dépôts de calcaire ou

d'autres impuretés.

Nettoyants inappropriés.

**IT - DUE ANNI DI GARANZIA DEL PRODOTTO**

Contro i difetti o vizi di fabbricazione.

**EN - TWO-YEAR PRODUCT CARE**

Against defects or defects of fabrication.

**DE - ZWEI JAHRE PRODUKTGARANTIEO**

Gegen Mängel oder Herstellungsfehler

**FR - GARANTIE DE PRODUITS DE DEUX ANSO**

Contre les défauts de fabrication ou les défauts.

**IT - ATTENZIONE:** Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute ad errori di trascrizione.

**EN - WARNING:** We decline all responsibility and eventual inaccuracy contained in the instructions due to transcript errors.

**DE - ACHTUNG:** Wir lehnen jede Verantwortung für Ungenauigkeiten in diesen Anweisungen aufgrund von Transkriptionsfehlern ab.

**FR - ATTENTION:** Nous déclinons toute responsabilité pour toute inexactitude contenue dans ces instructions en raison d'erreurs de transcription.